

# Línea **RO13** FEPA

Tela de algodón.



## DISPONIBILIDAD DE GRADOS

PO24 PO36 PO40 PO50 PO60 PO80 P100 P120

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO  
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

## Aplicaciones

- Desbaste agresivo de metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce y latón, además de aceros inoxidables, al alto carbón y templados en la industria metalmecánica.

## Características

- Poderosa acción de corte y propiedades de anti-tapado.
- Su desempeño superior reduce los costos por pieza terminada.
- Bandas a la medida disponibles bajo pedido.

**Dorso** Tela pesada de poliéster-algodón.

**Mineral** Alúmina Zirconia.

**Grados** FEPA: Po24, Po36 a P120.

**Recubriendo** Abierto.

### Ideal



MADERA



METAL



METAL  
NO FERROSO

### Formas



ROLLOS



DISCOS DE  
CONTACTO



BANDAS  
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

### Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA  
ORBITAL  
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL  
CON ASPIRACIÓN  
PARA DISCOS



LIJADORA DE  
PEDESTAL O  
VERTICAL



LIJADORA  
PORTÁTIL

**FANDELÍ**®

[www.fandeli.com](http://www.fandeli.com)